

Schrauben und Muttern

Hauptmaße

Maße in mm

Bitte beachten Sie, daß sämtliche Angaben ohne jegliche Gewähr aufgeführt sind.

- 1) Gewinde-Nenndurchmesser
- 2) Sechskantkopfhöhe

SECHSKANTMUTTER DIN 934 DIN 936 DIN 937

- 3) Höhe
- 4) Schlüsselweite
- 5) Eckenmaß

KRONENMUTTER DIN 935

- 6) Kronendurchmesser
- 7) Höhe
- 8) p

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN DIN 912

- 9) Kopfhöhe
- 10) Kopfdurchmesser
- 11) Schlüsselweite

DURCHGANGSLOCH DIN 69

- 12) mittel
- 13) grob 2

SCHEIBE DIN 125

- 14) Bohrung
- 15) Außendurchmesser
- 16) Dicke

1) GND	2) KH	3) SK H	4) SK SW	5) SK EM	6) KM DM	7) KM H	8) KM p	9) IS KH	10) IS KDM	11) IS SW	12) DL m	13) DL g	14) SCH B	15) SCH AD	16) SCH D
4	2,8	3,2	7	8,1	-	5	3,2	4	7	3	4,8	-	4,3	9	0,8
5	3,5	4	8	9,2	-	5,5	4	5	9	4	5,8	-	5,3	11	1
6	4,5	5	10	11,5	-	7,5	5	6	10	5	7	-	6,4	12	1,5
7	5	5	11	12,7	-	7,5	5	-	-	-	8	-	7,5	14	1,5
8	5,5	6,5	13	15,0	-	9,5	6,5	8	13	6	9,5	10,5	8,4	17	2

1) GND	2) KH	3) SK H	4) SK SW	5) SK EM	6) KM DM	7) KM H	8) KM p	9) IS KH	10) IS KDM	11) IS SW	12) DL m	13) DL g	14) SCH B	15) SCH AD	16) SCH D
10	7	8	17	19,6	-	11	8	10	16	8	11,5	13	10,5	21	2,5
12	8	9,5	19	21,9	20	14	9,5	12	18	10	14	15	13	24	3
14	9	11	22	25,4	20	16	11	-	-	-	16	18	15	28	3
16	10,5	13	24	27,7	25	19	13	16	24	14	18	20	17	30	3
18	12	15	27	31,2	30	21	15	-	-	-	20	22	19	34	4
1) GND	2) KH	3) SK H	4) SK SW	5) SK EM	6) KM DM	7) KM H	8) KM p	9) IS KH	10) IS KDM	11) IS SW	12) DL m	13) DL g	14) SCH B	15) SCH AD	16) SCH D
20	13	16	30	34,6	30	22	16	20	30	17	23	25	21	36	4
22	14	17	32	36,9	34	25	17	-	-	-	25	27	23	40	4
24	15	18	36	41,6	34	26	18	24	36	19	27	30	25	44	4
27	17	20	41	47,3	38	28	20	-	-	-	30	33	28	50	5
30	19	22	46	53,1	42	31	22	30	45	22	33	36	31	56	5
1) GND	2) KH	3) SK H	4) SK SW	5) SK EM	6) KM DM	7) KM H	8) KM p	9) IS KH	10) IS KDM	11) IS SW	12) DL m	13) DL g	14) SCH B	15) SCH AD	16) SCH D
33	21	25	50	57,7	46	34	25	-	-	-	36	40	34	60	5
36	23	28	55	63,5	50	37	28	36	54	27	39	42	37	68	6